

# Zápis o zkoušce tachografu

(Archivován v AMS)

## Údaje o majiteli

Majitel vozidla Východočeské Plynárenské Strojírny a.s.  
Adresa Rosice 16  
PSČ / Město 53834 Rosice  
Číslo zákazníka

## Údaje o vozidle

Výrobce vozidla / typ vozidla Mercedes Benz ACTROS  
VIN WDB96300410034901  
RZV 6E46033  
Číslo protokolu

## Údaje o tachografu

1381.7550333014 / Continental Automotive GmbH V.Č. tachografu 20460790  
Výměna tachografu Nový ☒ RAS ☐ Oprava ☐  
Snímač výrobní č. / datum výroby 22720497 11 / 23  
Výrobce Continental Automotive GmbH  
Externí GNSS Nedostupné Sériové číslo  
DSRC sériové číslo 20460790  
Sériové číslo plomby RP02785416

## Kontrola vozidla

Rozměr pneumatik 295/60R 22.5  
Hloubka vzorku 14,0 mm  
Tlak pneumatik 8,5 bar Verze map 20220901  
Metoda měření Dráha  
Efektivní obvod pneumatiky l 2865 mm  
Charakteristický koeficient w 10149 imp/km  
Stav počítadla km (před / po) 527222 Km / Km  
Povolená rychlost 90 km/h  
Číslo plombovací fólie 9KZPN1B  
Druh nákladu Zboží

## Zkouška tachografu

Konstanta tachografu k 10149 imp/km  
k(staré) 0 imp/km  
Kontrola rychlosti 20,0 km/h 80,0 km/h 120,0 km/h  
Zkouška počítadla 1000 m  
Odchylka hodin -0,1 sek/den  
Kontrola bluetooth OK  
Kontrola G-snímače OK  
Kontrola GNSS OK  
Kontrola DSRC OK

## Kontrola na manipulaci / údržbu

- Nenalezena žádná zařízení pro manipulaci.
- Digitální tachograf pracuje správně
- Baterie z VDO DTDO vyměněna
- Vyčištěny kartové sloty u DTDO

## Poznámky

Číslo protokolu 112/2024

k= 10149

imp/km

Tímto potvrzujeme, že všechny kontroly byly provedeny v souladu s pracovními doporučeními definovanými v "Technickém návodu tachografu" a dle platné legislativy

CZ K 157

SERVIS VINCENCI s.r.o.

Vilibalda Svobody 948  
CZ-539 73 Skuteč

26.3.2024

Datum ověření

