

ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE



NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite	11/03/2025	25061451
(7) RESULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	DÉFAILLANCES MIEURES : 0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (Essieu 1 Gauche) 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant Arrière Droite Gauche)	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
05/03/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S031K147		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		
(3) COORDONNÉES : 1 Rue des Hirondelles 31800 SAINT-GAUDENS		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT :		
NOM ET PRÉNOM :		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BB-844-JN (F)	05/03/2018	11/10/2010
Marque	Genre	Carrosserie
DAF	CAM	FOURGON
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
XLRAE45FF0L360352	N2	
Type/CNIT	Énergie	
AE 12 4 K3 N 54	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
355845		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En Charge CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises	Opacité des fumées ($\leq 0.55 \text{ m}^3$) : C1: $< 0.10 \text{ m}^3$ C2: $< 0.10 \text{ m}^3$ Efficacité du frein de service et du frein de secours : Service ($\geq 50\%$) : E1: 62% E2: 56% global: 58% Secours ($\geq 25\%$) : indépendance des circuits Déséquilibre du frein de service et du frein de secours : Service ($< 20\%$) : E1: 6% E2: 5% Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 35%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° : 25061412 DATE : 06/03/2025		
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : S031K147		
Attestation délivrée le 21/03/2025		
par le réseau Auto Bilan France		
DEKRA Automotive Centre d'affaires La Boursidière, Rue de la Boursidière - Bâtiment H CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex		
Tel : 01 30 69 52 00		